

## Lambdasonde SKLS-0140791

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown



## OEM Reference

HYUNDAI	3921003000
HYUNDAI	3921003020
HYUNDAI	392102B100
HYUNDAI	3921002900
HYUNDAI	392102B000
HYUNDAI	392102B020
HYUNDAI	392103F000
HYUNDAI	392103F010
HYUNDAI	392103F020
HYUNDAI	392103F030
HYUNDAI	392103F040
HYUNDAI	392103F050
HYUNDAI	392103F060
HYUNDAI	392103F070
KIA	3921003000
KIA	3921003020
KIA	392102B100
KIA	3921002900
KIA	392102B000
KIA	392102B020
KIA	392103F000
KIA	392103F010
KIA	392103F020
KIA	392103F030
KIA	392103F040
KIA	392103F050
KIA	392103F060
KIA	392103F070

## OEM Cross Reference

BOSCH	0258986649
BOSCH	0258986649
BOSCH	0258986766
BOSCH	0258986766
BOSCH	0258006949
BOSCH	0258006949
METZGER	0893425
ESEN SKV	09SKV432
FACET	108235
FACET	108255
FEBI BILSTEIN	107594
FEBI BILSTEIN	107594
OSSCA	21155

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

UMFANGREICHES LIEFERPROGRAMM MIT ÜBER 10.000 VERSCHIEDENEN  
REFERENZE

 Image not found or type unknown

## OEM

## OEM Cross Reference

VEMO	V52760022
VEMO	V52760024
BOGAP	Y6119105